ABOUT KYB

対応についての進捗状況（最新の状況）

「当社及び当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパー検査工程等における不適切行為について」に関する対応の進捗についてご報告いたします。

交換等の進捗状況（対象建築物：991件）（2026年9月30日時点）

	9月30日時点	3月31日時点
1）交換等完了※1	987物件	(987物件)
2）交換工事中	1物件	(1物件)
3）工事開始待ち、工事日程調整中	1物件	(1物件)
4）工事日程に合わせた生産待機中※2	0物件	(0物件)
5）行政調整中※3	1物件	(1物件)
6）適合化に向けた関係者との詳細調整中※4	1物件	(1物件)

※1　交換工事等が完了及び存置が確定した物件数。なお、特定行政庁への是正工事完了報告の件数ではない。
※2　対応方針が交換と決まっているが、交換工事に合わせダンパー製作待機している物件数。
※3　適合化是正処置方法等について行政調整中の物件数。
※4　適合化に向けて対応方法等調整中の物件数。

なお、全対象建築物（991件）でのダンパーの使用状況を確認し、このうち構造安全性の検証が必要と判断された物件（777件）に関しては2020年9月末日までに検証・第三者機関による確認を終えております。

免震・制振用オイルダンパー問題への対応について →

再発防止策の進捗状況（最新の状況） →
公表済み再発防止策の進捗状況 →
対応についての進捗状況（最新の状況） →
公表済み対応についての進捗状況 →

©KYB Corporation. All Rights Reserved.