

2018年12月26日

各位

会社名 KYB株式会社  
 代表者名 代表取締役会長兼社長執行役員 中島 康輔

### 不適切行為(追加事象)による影響後の安全性の検証について

KYB株式会社（本社：東京都、社長：中島康輔）と子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社（本社：東京都、社長：廣門茂喜）は、12月19日に公表した「当社及び当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパー検査工程における不適切行為(追加事象)について」に関連し、影響を受ける物件について、再度、安全性の検証をおこないましたのでご報告します。

関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしたことを心から深くお詫び申し上げます。

#### 安全性の検証

10月16日公表時、国土交通省の指示に基づき、不適合品の中でも特に基準値からの乖離が大きいオイルダンパーが使用されている以下7物件の安全性の検証を行いました。そのうち、今回の追加事象を受け、構造計算の前提となる特性値が見直された免震4物件（物件B、C、D、E）について、再度、第三者による安全性の検証を実施した結果、震度6強から7程度の最大級の地震に対しても十分耐え得ることを確認いたしました。

		用途	オイルダンパー本数	最大乖離値	免震層の変形基準：100%未満	上部構造の変形基準：1/100以下
免震用オイルダンパー	物件A	医療施設	8本	追加事象による影響なし		
	物件B	住宅	8本	31.8%	86.8%	1/329
	物件C	住宅	8本	23.5%	71.6%	1/1007
	物件D	住宅	15本	28.6%	84.6%	1/199
	物件E	住宅	8本	23.5%	51.1%	1/150
		用途	オイルダンパー本数	最大乖離値	建築基準法の構造規定への適合性	
制振用オイルダンパー	物件F	事務所	28本	追加事象による影響なし		
	物件G	事務所	36本	追加事象による影響なし		

他の対象物件についても、建設会社様及び設計事務所様のご協力をいただきながら、構造計算による安全性の検証を継続いたします。

#### 本件に関するお問い合わせ先

KYB株式会社 「免震・制振用オイルダンパーお客様ご相談窓口」  
 フリーダイヤル TEL.0120-247-852  
 ※24時間受付対応、土・日・祝日含む

但し、行政機関、報道機関からのお問い合わせは以下にお願いします。

KYB株式会社 「免震・制振用オイルダンパー報道機関等窓口」  
 TEL.03-6689-0613

以上