

平成 22 年 4 月 2 6 日

報道機関 各位

会社名 東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号世界貿易センタービル
KYB株式会社 (登記社名 カヤバ工業株式会社)
代表社名 取締役社長 山本 悟
(コード番号 7242 東証 1 部)
問合せ先 環境安全部長 大熊 英夫 (TEL 03-3435-6465)

当社子会社(KYB川辺株)跡地における土壤汚染調査の結果と対策について

当社子会社KYB川辺株式会社(岐阜県加茂郡川辺町)の閉鎖にあたり、土壤汚染の自主調査を実施いたしました。その結果、敷地内の 3 箇所で基準を超える汚染があることが判明いたしました。本件については本日岐阜県の担当部局及び川辺町に報告を行っており、今後関係機関の助言を得ながら自主的に土壤浄化対策を進めてまいります。以下、自主調査により判明した土壤汚染の内容および対策について報告いたします。

なお、地下水、油分、ダイオキシンにつきましては、基準に適合していることが確認されました。

記

1. 所在地 岐阜県加茂郡川辺町中野 8 - 3 5
2. 名称 「KYB川辺株式会社」跡地

3. 調査結果

調査の結果、3 地点で基準を超過する値が検出されました。

内 容	基準値超過 地点数	検出濃度	基準値
テトラクロロエチレン基準超過	1 箇所	不検出~0.031(mg/l)	0.01 以下(mg/l)
六価クロム化合物(溶出量)、 鉛及びその化合物(含有量)基準超過	1 箇所	不検出~0.21(mg/l) 不検出~870(mg/kg)	0.05 以下(mg/l) 150 以下(mg/kg)
鉛及びその化合物(含有量)基準超過	1 箇所	*270(mg/kg)	150 以下(mg/kg)

注) 表中*印の値は、表層土壤調査の結果であり、その後の深度土壤調査結果では基準値以下であることが確認された。

4. 調査実施内容

- 1) 調査期間 平成 22 年 2 月~4 月
- 2) 調査内容

土壤ガス調査	131 箇所	第一種特定有害物質 9 項目
表層土壤調査	144 箇所	六価クロム化合物(溶出量・含有量)、鉛及びその化合物(溶出量・含有量)
深度土壤調査	7 箇所	第一種特定有害物質、六価クロム(溶出量・含有量)、鉛及びその化合物(溶出量・含有量)、 なお内 2 箇所は、六価クロム、鉛及びその化合物のみ調査 油分については 2 箇所調査
地下水調査	6 箇所	第一種特定有害物質、六価クロム(溶出量・含有量)、鉛及びその化合物(溶出量・含有量) 油分については 2 箇所調査
ダイオキシン類	5 箇所	ダイオキシン類

5. 土壤汚染原因の推定

- 1) テトラクロロエチレンは部品洗浄などで使用実績があり、長年にわたる使用期間中に飛散したものが蓄積したものと推定されます。
- 2) 六価クロム化合物、鉛及びその化合物は塗料に含有され、同様に長年にわたる使用期間中に飛散したものが蓄積されたものと推定されます。

6. 今後の対策

- 1) 関係機関の助言を得つつ、基準を超える汚染土壌を除去するなど必要な対策工事を行い、万全の浄化処置を進めてまいります。なお、対策工事に伴う作業につきましても、周辺環境に影響を及ぼさないよう万全の対応を進めていく所存です。
- 2) 本件につきまして、近隣住民の皆さまへは説明会を開催し、調査結果、今後の対策などについて詳しくご説明させていただくと共に、継続的に情報の開示を行ってまいります。

7. お問い合わせ窓口

KYB株式会社 環境安全部 大熊 (Tel. 03-3435-6465)
又は、KYB株式会社 岐阜南工場 野崎、玉井 (Tel. 0574-26-1430)

以上