

弊社製コンクリートミキサ車のリコール実施に関するお知らせ

本日、弊社が製造・販売したコンクリートミキサ車におきまして、下記の通り、リコールを実施する旨、国土交通省に届出しましたのでお知らせいたします。

対象車両をご所有のお客様には後日弊社からダイレクトメール又は訪問等により直接連絡をさせて頂き、ご都合等ご相談の上、修理作業を実施させて頂きたく存じます。

大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解・ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 不具合の内容

コンクリートミキサ車の灯火器において、リヤコンビネーションランプの取付け指示が不適切なため、左右誤って取付けたものがあります。そのため、水抜き穴の位置が上下逆となり水抜きが適切に行われず、ランプが不点灯となるおそれがあります。

また、尾灯の照明部が設計の状態と異なり、保安基準に適合しないおそれがあります。

2. 改善の内容

リヤコンビネーションランプの取付け状態を確認し、誤って取付けられている場合は適切に取付けます。改善箇所・内容につきましては、「別紙 改善箇所説明図」をご参照下さい。

3. 対象台数

15台

4. リコール対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の製作期間
UDトラックス	2PG-CW5ALHM	クオン	平成29年9月29日～平成30年2月2日

リコール対象車の車台番号(シリアル番号)

JNCMB02D8HU024816	JNCMBN0D4JU028139	JNCMBN0D8JU028161
JNCMBN0D1JU028650	JNCMB02D5JU027467	JNCMBN0D5JU027842
JNCMBN0D0JU027862	JNCMBN0D4JU027976	JNCMBN0D7JU028023
JNCMBN0D3JU029458	JNCMB02D5JU029042	JNCMB02D9JU029061
JNCMBN0D1JU029524	JNCMBN0DXJU029716	JNCMBN0D4JU027329


5. お問い合わせ窓口

お問い合わせ窓口	電話番号
特装車両事業部 営業部	03-3435-3591
名古屋支店	052-587-1766
広島営業所	082-567-9166
福岡支店	092-411-2066
熊谷工場 品質保証部	048-583-2344


対応時間：月～金曜日の9:00～12:00、13:00～17:00。但し、祝祭日は除きます。

以上

【別紙】改善箇所説明図



リヤコンビネーションランプ
取り付け間違い



改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.4239 のステッカを貼付致します。