

平成 26 年 6 月 10 日

各位

会社名 東京都港区浜松町二丁目4番1号  
世界貿易センタービル  
KYB株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 臼井 政夫

### 当社子会社(KYB金山株式会社)構内における土壌調査の結果についてのお知らせ

当社子会社のKYB金山株式会社(岐阜県下呂市金山町)の工場建替え工事における構内土壌の処理について、「土壌汚染対策法(以下、土対法という)」第3条に基づき土壌汚染状況調査を行ったところ、土対法における土壌含有量基準を超える鉛が検出されましたので下記の通りお知らせいたします。

なお、当該汚染区画については、既に土壌の飛散防止措置及び関係者以外の侵入防止措置を講じていること、並びに地下水への影響を確認する土壌溶出量調査を行った結果、基準値を超える有害物質は検出されなかったことから、周辺住民のみなさまへの健康影響はないものと考えております。

#### 記

1. KYB金山株式会社の所在地  
岐阜県下呂市金山町戸部 4350-130

#### 2. 土壌の調査結果

鉛およびその化合物	調査結果	土対法基準値
土壌含有量調査(注1)	49箇所中2箇所で基準値を超過 (検出量:380mg/kg,200mg/kg)	150mg/kg以下
土壌溶出量調査(注2)	49箇所全て基準値以下 (検出量:最大0.008mg/l)	0.01mg/l以下

その他の項目については、基準超過はありません。

(注1)土壌に含まれる汚染物質を直接摂取する場合の、健康被害の影響を確認するための調査項目

(注2)汚染物質が溶け出し地下水経由で水を摂取する場合の、健康被害の影響を確認するための調査項目

#### 3. 原因

当該工場は、昭和45年にKYB株式会社(当時 荳場工業株式会社)の子会社として設立し、操業当初より自動車の油圧機器等を製造しており、製造工程で扱われていた塗料に含まれていた鉛が原因と考えられます。

#### 4. 今後の対応

調査結果については6月10日に岐阜県飛騨振興局へ報告しており、今後、県からの指導に従い、汚染が確認された区画の土壌の処理など適切な措置を早急に講じてまいります。

#### 5. お問い合わせ窓口

KYB株式会社 環境安全部 片峯 稔 TEL. 03-3435-6465

KYB金山株式会社 管理部 中島 豊成 TEL. 0576-35-2201

以上