

各位

会社名 KYB株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長執行役員 中島 康輔

当社及び当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパーの 検査工程等における不適切行為に関する物件名の公表について（12月7日時点）

「当社及び当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為について」の対象となる建築物のうち、11月30日以降に関係者の皆様のご了解を得られた物件について、以下の通り公表いたします。

引き続き、不特定多数の方々が利用する施設に限らず、所有者等関係者の皆様への丁寧な説明を進めてまいります。

なお、今回の公表物件につきましては、11月15日に公表いたしました「追加事象」の影響は反映しておりません。追加事象の影響により結果に変更が生じる場合は、追ってご報告させていただきます。

1. 当該免震オイルダンパー

	物件名	所在地	結果		
			大臣認定 不適合	お客様 基準外	不明
1	地方独立行政法人 岐阜県立下呂温泉病院	岐阜県下呂市		○	

2. 公表物件の修正

11月30日に発表したプレスリリースにおいて、物件名の誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り修正させていただきます。

（誤）砺波市立砺波総合病院（南棟）

（正）市立砺波総合病院（南棟）

本件に関するお問い合わせ先

KYB株式会社 「免震・制振用オイルダンパーお客様ご相談窓口」
フリーダイヤル TEL.0120-247-852 ※24時間受付対応、土・日・祝日含む
但し、行政機関、報道機関からのお問い合わせは以下にお願いします。
KYB株式会社 「免震・制振用オイルダンパー報道機関等窓口」 TEL.03-6689-0613

以上