

## 対応についての進捗状況（2023年9月30日時点）

「当社及び当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパー検査工程等における不適切行為について」に関する対応の進捗についてご報告いたします。

### 交換等の進捗状況（対象建築物：991件）

|                         | 9月30日時点 | 7月31日時点 |
|-------------------------|---------|---------|
| 1) 交換等完了 ※1             | 978物件   | (978物件) |
| 2) 交換工事中                | 3物件     | (3物件)   |
| 3) 工事開始待ち、工事日程調整中       | 5物件     | (5物件)   |
| 4) 工事日程に合わせた生産待機中 ※2    | 0物件     | (0物件)   |
| 5) 行政調整中 ※3             | 2物件     | (2物件)   |
| 6) 適合化に向けた関係者との詳細調整中 ※4 | 3物件     | (3物件)   |

※1 交換工事等が完了及び存置が確定した物件数。なお、特定行政庁への是正工事完了報告の件数ではない。

※2 対応方針が交換と決まっているが、交換工事に合わせダンパー製作待機している物件数。

※3 適合化は正処置方法等について行政調整中の物件数。

※4 適合化に向けて対応方法等調整中の物件数。

なお、全対象建築物（991件）でのダンパーの使用状況を確認し、このうち構造安全性の検証が必要と判断された物件（777件）に関しては2020年9月末日までに検証・第三者機関による確認を終えております。